

Wpisany przez Piotr Izydorek
niedziela, 14 lipca 2013 22:21 - Poprawiony wtorek, 22 kwietnia 2014 21:11

Dziś postanowiłem wystartować. Rozpocząłem od wycięcia skrzynki mieczowej i grodzi. Długo mi się zeszło, bo trasowanie chciałem zrobić jak najdokładniej i dzięki temu, że mierzyłem trzy razy unikałem poważnego błędu.

Łuki wydają mi się blisko górnej krawędzi grodzi, ale wygląda na to, że tak ma być.

W projekcie jest trochę mało danych - tylko to co najistotniejsze - jak na moje potrzeby, więc przerysowałem projekt do autocada i teraz jest tak jak chciałem.

Weryfikuję opinię na temat sklejk 6mm. Nie czepiam się, że jest pofalowana, ale niestety wierzchnia warstwa jest bardzo cienka i wydaje się słabo trzymać. Jak złapie się za zadzior po piłowaniu, to można oderwać pasek szer ok 2mm na dużej długości. Czy to normalne?

Fotki:



Wpisany przez Piotr Izydorek

niedziela, 14 lipca 2013 22:21 - Poprawiony wtorek, 22 kwietnia 2014 21:11



Joopla SEO powered by Joopla SEF