

Serdecznie witam i bardzo prosze o pomoc !!!dokupilem do mojego catamaranika silnik o mocy 40 km i przy wiekszej predkosci na tyle catamarana miedzy kadlubami poziom wody bardzo wzrasta ,przy silniku do samej podlogi rozbijajac sie o noge silnika co stawia bardzo wielki opor ,co zrobic aby podniesc tyl do gory,catamaranik ma dlugosc 4,20 na 2 m wiecej inf. wioslowe i inne "catamaranik"

[Joomla SEO powered by JoomSEF](#)